

# ÜBERSICHT GRUNDAUSBILDUNG SOWIE ÜBERBETRIEBLICHE KURSE

## 1. LEHRJAHR

### + Basisausbildung in der Lehrwerkstatt

- + Konstruktion
- + Zuschneiden
- + Abkanten
- + Klinken
- + Schweissen
- + Bohren
- + Drehen und Fräsen
- + Montage
- + Administration (Word, Excel, etc.)

- + Projektarbeiten
- + ÜK (überbetriebliche Kurse)

## 2. LEHRJAHR

### + Ergänzungsausbildung in der Lehrwerkstatt und diversen Abteilungen

- + AVOR
- + Laserschneiden
- + Abkanten
- + Klinken
- + Fügen
- + Montage
- + Kontrolle
- + Spedition
- + Betriebsunterhalt

- + Vorbereitung auf Teilprüfung
- + Teilprüfung
- + ÜK (überbetriebliche Kurse)

## 3. LEHRJAHR

### + Schwerpunktausbildung in diversen Abteilungen

- + Laserschneiden
- + CNC-Stanzen
- + Wasserstrahlschneiden abrasiv
- + Abkanten
- + Schweissen Stahl und Rostfrei
- + Roboterschweissen
- + Punktschweissen
- + Laserschweissen
- + Verbindungselemente

## 4. LEHRJAHR

### + Schwerpunktausbildung in der Fügeabteilung

- + Schweissen Stahl und Rostfrei
- + Roboterschweissen
- + Laserschweissen

- + IPA (individuelle  
praktische Arbeiten)
- + QV (Qualifikationsverfahren)